



Disposition der Ernst-Wilhelm-Meyer- Orgel(1831) in der Lutherkirche zu Schönhagen

Restauration durch *Elmar Krawinkel, Trendelburg/Deisel* (2006)

Manual (CD-f³)

Bordun	16' (ab c)
Octav	8'
Rohrflöte	8'
Principal	4'
Flöte	4'
Quinta	3'
Octav	2'
Sesquialtera	2fach 1 1/2'
Mixtur	3fach 1'

Pedal (C-c¹)

Subbass	16'
Octavbass	8'
Octavbass	4'
Posaune	16'

Tonhöhe: 442 Hz bei 18° C

Stimmung: modifizierte Bach-Kellner-Stimmung

Winddruck: 56 mm Ws